



シリコンオフ脱脂実験




検証前の画像ではハードコートの劣化によりポリカーボネート素材自体にクラックが入っています。シリコンオフで表面を拭き上げ10分放置すると無数のクラックが広がっていきました。

ラッカーシンナー脱脂実験



浸透性の高いシンナーを使用して吹き上げると表面が溶解して白濁しました。

アルカリ系洗剤



クラックが入ったポリカーボネート樹脂にアルカリ系洗剤を塗布して放置。クラックが大幅に増大し白濁が起こりました。